

Wasserbeschaffungsverband

Degerndorf / Inn

WBV-Degerndorf / Inn
Biberstr. 40
83098 Brannenburg

Brannenburg, 30.08.2021

Pressemitteilung

Wir sind für Sie erreichbar:

T 08034 7479
F 08034 709792
info@wbv-degerndorf.de

Ursachen der Trinkwasserverunreinigung beim Wasserbeschaffungsverband Degerndorf

Nach intensiven Untersuchungen der Wassergewinnungsanlagen beim Wasserbeschaffungsverband Degerndorf konnte eine Quelle im Förchenbachtal als Verursacher der Trinkwasserverunreinigung identifiziert werden.

Wie vermutet, wurde nach den außergewöhnlich starken Regenfällen über diese Quelle verunreinigtes Oberflächenwasser in die Quelle eingebracht und zu Tal gefördert.

Die Verunreinigung hat zwar, wie vorgesehen, durch eine Messung zur Ausleitung des Quellwassers geführt, doch gelangte durch eine regelungstechnische Verzögerungszeit der Ausleitung verschmutztes Wasser in das Trinkwassernetz.

Die für die UV-Licht Desinfektion des Quellwassers nachgelagerte UV-Anlage konnte aufgrund der Trübung dieses Wasser nicht ausreichend desinfizieren, was zu der Trinkwasserverunreinigung geführt hat.

Die für die Verunreinigung verantwortliche Quelle wurde unverzüglich vom Netz genommen.

Bereits identifizierte Lösungsansätze zur Vermeidung zukünftiger Störungen stimmt der Wasserbeschaffungsverband zurzeit mit den verantwortlichen Behörden ab.

1. Vorstand
Rüdiger Langanke

Internet

wbv-degerndorf.de